



COLEGIO CORAZONISTA

Calle 200 No.60-00 PBX. 6683360 Bogotá, D.C. – Colombia

Bogotá D.C., abril 29 de 2021

Estimados Padres: Reciban nuestro más caluroso saludo.

Con motivo del suceso del día 27 de abril, en la zona de acceso al tercer piso del bloque de los grados 1°, 2° y 3°, nos permitimos presentar esta nota aclaratoria y los pasos a seguir:

Evaluación

1. Esta situación se presentó motivada por la intervención realizada para el cambio de la cubierta metálica, con el objeto de corregir los problemas de filtración que se están presentando, tanto en el bloque de la primaria como en el bloque administrativo. Hace parte igualmente, de la intervención que el colegio asume en todo momento para ir mejorando en muchos aspectos.
2. Aprovechando la intervención, se decide eliminar un depósito de agua que actualmente no se usaba y así restarle peso innecesario a esta zona de la edificación.
3. Se reconoce un error humano al momento de la intervención. Con el proceder de los trabajos, las paredes del depósito para reserva de agua (que actualmente no estaba en uso), se desprenden sobre el antepecho o cornisa de la cubierta provocando a su vez el desprendimiento de parte del voladizo.
4. Posterior al imprevisto, se realizó la inspección a la edificación para detallar las afectaciones. Se concluyó que la edificación general y su estructura, se encuentran en buen estado, exceptuando lo puntual donde se presentó el imprevisto y que actualmente no tenía uso.

Procedimiento a seguir

5. En el proceso para recuperar las zonas afectadas, se utilizarán estructuras metálicas a fin de aligerar peso. La culminación de la instalación de la cubierta será en PVC.
6. La situación está a cargo de los ingenieros Fernando Acevedo y Francisco Fajardo y de los arquitectos Ricardo Gómez y Jairo de la Victoria.
7. Vemos que con el tiempo y con el suceso se han verificado la garantía y estabilidad de la edificación, la cual fue construida con toda la normatividad de sismo resistencia exigida.
8. **Auditoría:** Al tiempo que se estén realizando los trabajos y por seguridad de todos, se hará la auditoría correspondiente con ingenieros externos. Así garantizaremos la buena ejecución de la obra y la seguridad de los niños al retornar a sus espacios.

Tiempo estimado

9. El tiempo estimado para llevar a cabo las obras de lo afectado, será de seis (6) semanas aproximadamente. Tiempo en el que el trabajo será garantizado y definitivo. Además, se aprovechará para que sea acorde con la armonía de la edificación e ir mejorando con la innovación en los acabados.

Continuación de las clases

10. En reunión con los coordinadores se ha hecho una reubicación de los cursos correspondientes al bloque de 1°, 2° y 3, para garantizar el normal desarrollo del proceso académico, tanto de manera virtual como presencial.

Agradecemos su comprensión ante estas situaciones imprevistas.

Que el Sagrado Corazón les bendiga.


HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ
RECTOR